



Detail poškození prasklinami na podstavci.



Socha Panny Marie – povrch kamene je zvětralý, korodovaný.

Detail korodovaného kamene na patě kříže.



Poškozený základový schodový stúpen.







Spodní část památky.



Krycí římsa poškozena tmavými depozity.